



Estruturas básicas das ruas de Ribeirão Preto



Levantamento Efetuado

- Foram percorridos em Outubro de 2014, 1360 trechos de rua em 6 regiões da cidade. Em cada trecho foram coletados:
 - Existência de lixeira pública
 - Existência de orelhão
 - Existência de placa de indicação de rua (4 pontos máximo possíveis)
 - Rampa de acesso para deficientes (4 pontos máximo possíveis)



Área Avaliada




fea-RP

Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade
de Ribeirão Preto
Universidade de São Paulo



Definição de trecho de rua





Trecho 1 Quadrilátero Central

Trecho 1 – Quadrilátero Central

- Foram percorridos 335 trechos de rua
- Placas
- Rampas

Placas	%
0	14,3%
1	30,7%
2	36,7%
3	14,6%
4	3,6%
Média	1,6

Rampas	%
0	11,9%
1	10,4%
2	17,3%
3	21,2%
4	39,1%
Média	2,7



Trecho 1 – Quadrilátero Central

- Orelhão
- Lixeiras
- 10,7% das ruas
- 23,9% das ruas

Em média há 1,6 placas em cada trecho, mas cabe ressaltar que em 14,3% dos trechos não há indicação. É o melhor trecho avaliado.

Há em média 2,7 rampas por trecho, em quase 40% há os 4 pontos ideais, porém quase 12% não há qualquer rampa. É o melhor trecho avaliado.

- A região é a que tem a maior taxa de orelhões por trecho (10,7%) e a também a maior com existência de lixeiras (23,9%)



Trecho 2– Boulevard

- Foram percorridos 163 trechos de rua
- Placas
- Rampas

Placas	%
0	16,6%
1	36,2%
2	30,7%
3	14,1%
4	2,5%
Média	1,5

Rampas	%
0	46,6%
1	21,5%
2	21,5%
3	7,4%
4	3,1%
Média	1,0

Trecho 2– Boulevard

Orelhão

6,7% das ruas

- Lixeiras


- 4,9% das ruas

Em média há 1,5 placas em cada trecho, mas cabe ressaltar que em 16,6% dos trechos não há indicação. Segundo melhor trecho avaliado.

Há em média 1,0 rampas por trecho, em apenas 3,1% há os 4 pontos ideais, e em 46,6% não há qualquer rampa. Terceiro melhor trecho avaliado.

A região tem a terceira maior taxa de orelhões por trecho (6,7%) e é a terceira pior em existência de lixeiras (4,9%)





Trecho 3 Vila Seixas

Trecho 3– Vila Seixas

- Foram percorridos 187 trechos de rua
- Placas
- Rampas

Placas	%
0	13,9%
1	51,9%
2	32,6%
3	1,1%
4	0,5%
Média	1,2


Rampas	%
0	12,8%
1	19,8%
2	35,3%
3	15,5%
4	16,6%
Média	2,0



Trecho 3– Vila Seixas

- Orelhão
- 7,0% das ruas
- Em média há 1,22 placas em cada trecho, mas cabe ressaltar que em 13,9% dos trechos não há indicação. terceiro melhor trecho avaliado.
- Há em média 2,0 rampas por trecho, em 16,6% há os 4 pontos ideais, e em 12,8% não há qualquer rampa. Segundo melhor trecho avaliado.
- A região tem a segunda maior taxa de orelhões por trecho (7,0%) e é a segunda pior em existência de lixeiras (3,2%)
- Lixeiras
- 3,2% das ruas





Trecho 4 Jardim Mosteiro, Macedo e Paulista



Trecho 4– Jardim Mosteiro, Macedo e Paulista

- Foram percorridos 414 trechos de rua
- Placas
- Rampas

Placas	%
0	26,6%
1	43,0%
2	25,6%
3	4,6%
4	0,2%
Média	1,1


Rampas	%
0	84,1%
1	11,1%
2	3,9%
3	0,2%
4	0,7%
Média	0,2

Trecho 4– Jardim Mosteiro, Macedo e Paulista

- Orelhão
- 4,3% das ruas
- Lixeiras
- 1,4% das ruas
- Em média há 1,09 placas em cada trecho, segundo pior trecho analisado. Em 26,6% dos trechos não há indicação.
- Há em média 0,2 rampas por trecho, em apenas 0,7% há os 4 pontos ideais, e em 84,1% não há qualquer rampa. É o pior trecho avaliado.
- A região tem a terceira pior taxa de orelhões por trecho (4,3%) e a pior taxa em existência de lixeiras (1,4%)



Trecho 5 – Jardim América



Trecho 5– Jardim América

- Foram percorridos 121 trechos de rua
- Placas
- Rampas

Placas	%
0	28,1%
1	33,1%
2	30,6%
3	8,3%
4	0,0%
Média	1,2


Rampas	%
0	43,8%
1	28,1%
2	21,5%
3	5,8%
4	0,8%
Média	0,9

Trecho 5– Jardim América



- Orelhão
- 2,5% das ruas
- Lixeiras
- 14,0% das ruas
- Em média há 1,19 placas em cada trecho, terceira pior trecho analisado. Em 28,1% dos trechos não há placas.
- Há em média 0,9 rampas por trecho, em apenas 0,8% há os 4 pontos ideais, e em 43,8% não há qualquer rampa. É o terceiro pior trecho avaliado.
- A região tem a pior taxa de orelhões por trecho (2,5%) mas tem a segunda melhor em existência de lixeiras (14,0%)

Trecho 6 - Jardim São Luiz



Trecho 5– Jardim São Luiz

- Foram percorridos 140 trechos de rua
- Placas
- Rampas

Placas	%
0	28,6%
1	42,1%
2	23,6%
3	5,0%
4	0,7%
Média	1,1

Rampas	%
0	67,9%
1	21,4%
2	9,3%
3	1,4%
4	0,0%
Média	0,4



Trecho 5– Jardim São Luiz



- Orelhão
- 2,9% das ruas
- Em média há 1,07 placas em cada trecho, sendo o pior trecho analisado. Em 28,6% dos trechos não placas.
- Há em média 0,4 rampas por trecho, em nenhum trecho há os 4 pontos ideais, e em 67,9% não há qualquer rampa. É o segundo pior trecho avaliado.
- A região tem a segunda pior taxa de orelhões por trecho (2,9%), mas tem a terceira melhor taxa em existência de lixeiras (12,9%)
- Lixeiras
- 12,9% das ruas

Consolidação



Placas						
Centro	Boulevard	Seixas	América	Paulista/Mosteiro	São Luiz	Média Geral
1,62	1,50	1,22	1,19	1,09	1,07	1,30
Rampas						
Centro	Seixas	Boulevard	América	São Luiz	Paulista/Mosteiro	Média Geral
2,65	2,03	0,99	0,92	0,44	0,22	1,25
Lixeira						
Centro	América	São Luiz	Boulevard	Seixas	Paulista/Mosteiro	Média Geral
23,9%	14,0%	12,9%	4,9%	3,2%	1,4%	9,9%
Orelhão						
Centro	Seixas	Boulevard	Paulista/Mosteiro	São Luiz	América	Média Geral
10,7%	7,0%	6,7%	4,3%	2,9%	2,5%	6,3%



- Projeta-se para 2015 a ampliação do raio de avaliação para outras regiões da cidade.
- Organização da pesquisa
 - Prof. Dr. Claudio de Souza Miranda
 - csmiranda@fearp.usp.br